

Setúbal, 18 de junho de 2021

PRESS RELEASE

*Portos de Setúbal e de Sesimbra
melhoram Assinalamento Marítimo*



Estão em curso trabalhos de melhoria do Assinalamento Marítimo no Porto de Setúbal, integrados no Projeto de Melhoria da Acessibilidade Marítimas, e no Porto de Sesimbra, que visam garantir os níveis de excelência na segurança e operacionalidade nos dois portos.



Em Setúbal, os trabalhos incluem a montagem de cinco novas boias de assinalamento marítimo na zona central do Canal Norte e de uma marca de Setores no miradouro da Bela Vista. A Empreitada a cargo da empresa Ahlers Lindley, representa um investimento de cerca de 63 mil euros.



APSS Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra, SA

Praça da República | 2904-508 SETÚBAL
www.portodesetubal.pt
geral@portodesetubal.pt
Telefone: 265542000 (Geral)
Telefone: 265542091 (Comunicação)

Estão também em reparação as boias nº 3 do Canal da Barra, nº 4 e nº 6 do Canal Norte e nº 5 do Canal Sul, numa obra a cargo da empresa Martins & Irmão, no valor de 22.400 euros.



APSS Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra, SA

Praça da República | 2904-508 SETÚBAL
www.portodesetubal.pt
geral@portodesetubal.pt
Telefone: 265542000 (Geral)
Telefone: 265542091 (Comunicação)

O farolim do molhe exterior do porto de Sesimbra foi substituído por um novo equipamento, totalmente autónomo, sem necessidade de recurso à rede de distribuição de energia.

Este tipo de intervenções são de extrema importância para que as operações e navegação se façam em segurança e com eficiência nos portos de Setúbal e Sesimbra.



APSS Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra, SA

Praça da República | 2904-508 SETÚBAL

www.portodesetubal.pt

geral@portodesetubal.pt

Telefone: 265542000 (Geral)

Telefone: 265542091 (Comunicação)